


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu LESTO.



Profil (A) | Zaślepka (B) | Osłona (C) | Taśma LED (D) | Sprężyna (E)


Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- sprężyny do wpustów


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie


1. Wklej taśmę LED (D), umieść osłonę (C), załóż zaślepkę (B).




2. Wprowadź sprężyny (E) do kanałów profilu.



3. Podłącz zasilanie i umieść profil (A) na miejscu odginając sprężyny





Parts needed to mount the LESTO extrusion



Extrusion (A) | End cap (B) | Cover (C) | LED strip (D) | Spring (E)


Tools needed for mounting:

- springs for grooves


WARNING! All LED strips should be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The mounting instructions present the basic form of assembly.
More methods and related accessories can be found at


1. Mount the LED strip (D), insert the cover (C), insert the end cap (B).



2. Insert springs (E) into the extrusion channels.




3. Connect power and mount the extrusion (A) by bending the springs.





Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components



1. profil KOZEL / KOZEL profile
2. zaślepka / end cap

LESTO 24008



3. osłonka / cover

HS 22 17011 **HS 22** 17022 **LIGER 22** 17032 **MUN 22** 17042 **G-L** 00413 **G-L** 17006 **G-K** 17007 **G-K** 00415




4. pasek LED (nie w komplecie) / LED strip (not included)
5. sprężyna KMA


KMA 00838



Schemat zasilania / Wiring diagram



Montaż pasków LED / Installation of LED strips



UWAGA:
- Pasków LED nie należy przesadnie zaginać.
- Podczas naklejania pasków należy unikać wybrzuszeń.
- Powierzchnia powinna być gładka, bez ostrych krawędzi. Przed naklejeniem paska LED powierzchnię należy odpowiednio oczyścić.


NOTE:
- LED Strips should not be excessively bend.
- When laying LED strips to surface avoid ripples.
- The surface should be smooth, without sharp edges. Before applying the LED strip surface should be clean.

KMA 00838




Montaż profilu LESTO do powierzchni (płyty gipsowo-kartonowej, wykonanej z drewna, itp) z wykorzystaniem sprężyn KMA/
Mounting of the LESTO extrusion to a surface (drywall, wood etc) with the use of KMA surface mounting springs.


1.




2.



3.




4.



LESTO



Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components



1. profil KOZEL / KOZEL profile
2. zaślepka / end cap

LESTO 24008



3. osłonka / cover

HS 22 17011 **HS 22** 17022 **LIGER 22** 17032 **MUN 22** 17042 **G-L** 00413 **G-L** 17006 **G-K** 17007 **G-K** 00415




4. pasek LED (nie w komplecie) / LED strip (not included)
5. sprężyna KMA

KMA 00838




Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

Schemat zasilania / Wiring diagram



Montaż pasków LED / Installation of LED strips



UWAGA:
- Pasków LED nie należy przesadnie zaginać.
- Podczas naklejania pasków należy unikać wybrzuszeń.
- Powierzchnia powinna być gładka, bez ostrych krawędzi. Przed naklejeniem paska LED powierzchnię należy odpowiednio oczyścić.

NOTE:
- LED Strips should not be excessively bend.
- When laying LED strips to surface avoid ripples.
- The surface should be smooth, without sharp edges. Before applying the LED strip surface should be clean.


Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.

KMA 00838




Montaż profilu LESTO do powierzchni (płyty gipsowo-kartonowej, wykonanej z drewna, itp) z wykorzystaniem sprężyn KMA/
Mounting of the LESTO extrusion to a surface (drywall, wood etc) with the use of KMA surface mounting springs.


1.




2.



3.



4.



Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.