


Instrukcja użycia mocownika STN



1. Przykręć mocownik do powierzchni.




2. Odginając jedną stronę mocownika, wprowadź profil na miejsce.




UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie


STN mounting bracket instructions



1. Attach the mounting bracket to the surface with screws.



2. Bend back one side of the mounting bracket and insert the extrusion



NOTE! A list of products corresponding with the selected accessories is available